

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

10-11 класс

«Обработка чехла для ножниц»

Задание:

Изготовить чехол для ножниц и выполнить его декорирование

Материалы:

Гладкоокрашеная хлопчатобумажная ткань 350 мм×250 мм

Набивная ткань с мелким рисунком 350 мм×250 мм

Элементы декора:

- тесьма или кружево шириной 1-1,5 см –50 см;
- атласные тонкие (ширина 3-5 мм) ленты – по 50 см 3-х разных цветов;
- 3 пуговицы.

Детали кроя:

Основная деталь из гладкоокрашеной ткани 300 мм×200 мм

Основная деталь из набивной ткани 300 мм×200 мм




В рабочем уголке мастерицы находится много практических и полезных вещей, являющихся произведением искусства. К их числу относится чехол для ножниц, исключающий случайные травмы и позволяющий не разыскивать инструмент перед работой. Чехлы отличаются по технике выполнения и дизайну. Если сделать чехол с несколькими отделениями, то там можно хранить вместе несколько пар ножниц,

Последовательность выполнения и графическое изображение


Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Продумайте оформление вашего чехла для ножниц. При необходимости выполните эскиз изделия с декором.</p> <p>Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца.</p>	<p>Место для Вашего предварительного эскиза</p>

<p>2. Выкроить детали чехла:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деталь из гладкоокрашеной ткани 300 мм×200 мм; - деталь из набивной ткани 300 мм×200 мм. <p>По всем срезам каждой детали дать припуски на обработку по 10 мм</p>	
<p>3. Детали сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и обтачать по краям. Ширина шва 10 мм. В одном длинном срезе оставить пропуск в шве для выворачивания длиной 50-80 мм.</p>	
<p>4. Уголки срезать. Чехол вывернуть через пропуск в шве. Шов выпрямить, выметать и приутюжить.</p>	
<p>5. Нестачанный участок в шве подшить потайными стежками.</p>	
<p>6. Вдоль краев чехла проложить отделочную строчку на расстоянии 7 мм от края.</p>	


7. Деталь чехла разложить так, чтобы сверху была деталь из набивной ткани. Один продольный край чехла отвернуть так, как показано на рисунке.




8. Деталь перегнуть набивной тканью вниз так, как показано на рисунке.



9. Конец чехла отогнуть как показано на рисунке.



10. Свободные незакрепленные края чехла соединить петельными стежками с помощью ниток мулине



11. Выполнить декорирование чехла

Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет	1	
2	Детали выкроены с учетом направления долевой нити да/нет	1	
3	Размеры основной детали 300 мм×200 мм±3 мм да/нет	2	
4	Ширина шва обтачивания чехла 10 мм±2 мм да/нет	2	
5	Качество выправленного шва да/нет	2	
6	На уголках чехла сделаны надсечки да/нет	1	
7	Качество подшивочных стежков да/нет	1	
8	Ширина отделочной строчки по краям чехла 7 мм±1 мм да/нет	2	
9	Уголки чехла симметричны да/нет	1	
10	Качество подшивочных стежков да/нет	1	
11	Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность отделочных элементов с размерами всей работы да/нет	2	
12	Оригинальное использование элементов отделки, наличие определенной «смысловой идеи оформления» да/нет	2	
13	Внешний вид (цветовая гамма ниток...тесьмы..., аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) да/нет	1	
14	Качество окончательной влажно-тепловой обработки да/нет	1	
	Итого	20	